

Durch einen Schwellbrand wurden sämtliche Oberflächen durch verunreinigt.

Fotos vor der Brandschadensanierung Holzuntersicht



Fotos während der Brandschadensanierung Holzuntersicht



JGP AG

Dienstleistungen

Fotos Abgeschlossene Brandschadensanierung



Bei diesem Auftrag haben wir mit unserem Feinstrahlreinigungssystem alle beschädigten Oberflächen gereinigt. Gerne stehen wir Ihnen für Oberflächenbehandlung zur Verfügung.