


Durch einen Motorrollerbrand wurden die Bodenplatten durch das Schmelzgut wie Plastik usw. verunreinigt.

### Fotos vor der Brandschadensanierung der Bodenplatten



### Fotos nach der Brandschadensanierung der Bodenplatten



Bei diesem Auftrag haben wir mit unserem Feinstrahlreinigungssystem die Oberflächen im Bereich des Brandherdes die Plastik-Rückstände vom Motorroller und die Ölsuren weggezaubert.

Gerne stehen wir Ihnen für Oberflächenbehandlung zur Verfügung.  
Fragen Sie uns denn wir sind Ihr Partner, wenn es um Qualität geht.

