

Durch einen Fahrzeugbrand wurden sämtliche Oberflächen durch das Schmelzgut wie Plastik usw. verunreinigt.

Fotos vor der Brandschadensanierung Betondecken und Wänden



Fotos während der Brandschadensanierung Betondecken und Wänden



Fotos nach der Brandschadensanierung Betondecken und Wänden



Aussenbereich vorher



Aussenbereich während



Behandelte Oberflächen Aussenbereich



Bei diesem Auftrag haben wir mit unserem Feinstrahlreinigungssystem alle beschädigten Oberflächen gereinigt. Gerne stehen wir Ihnen für Oberflächenbehandlung zur Verfügung.